

foto's bestaande situatie



links-boven: historische foto met woning en schuur in de jaren '60 (RCE)

midden-boven: reconstructie kap en rieten dak 2006

rechts-boven: luchtfoto (bron: Google)

links-onder: gevel noord-oost vanaf Lagedijk

midden: gevel zuid-west

rechts-onder: langsgevel noord-west met staldeuren

onder: constructief glas in bouwspoor / varkensdeurtjes Oost / detail zuid-west



referentiebeelden



boven: Cast PME dakramen / eenvoudige kapschuur / voetlicht Museum Belvédère (in ons geval ca. 45cm hoog) als daglichttoetreding i.c.m. zonwerende keramische gevelbekleding in patio

onder: montagefoto kopse kant zink felsbanen -glaspuï / zink donker gepatineerd / trellis met bloeiende klimplant / keramische gevelbekleding in patio n.t.b. (referentie Museum Belvédère)