

From: "5.1.2e" <5.1.2e@houten.nl>
Sent: 12/17/2025 2:39:39 PM
To: "5.1.2e" <5.1.2e@houten.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@houten.nl>
Cc:
Subject: FW: Grafstenen en toegangshek

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de verklaring van 5.1.2e met betrekking tot de pastoorsgraven en het hekwerk op de begraafplaats. Is dit voldoende zo?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Medewerker toezicht en handhaving / Regisseur

Postbus 30, 3990 DA Houten | **Bezoekadres** Onderdoor 25

t 5.1.2e | m 5.1.2e

i www.houten.nl

Vind ons op    



Van: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e.nl>

Verzonden: woensdag 17 december 2025 15:06

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@houten.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@gmail.com>; 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e.nl>

Onderwerp: Grafstenen en toegangshek

5.1.2e,

Betreffende de "pastoorsgraven".

Deze graven waren geen graven.

De grafstenen zijn er jaren geleden "tijdelijk" neergelegd en de priesters zijn op een centrale plaats op het kerkhof herbegraven.

Compleet met nieuw monument.

Er heeft daar dus nooit iemand begraven gelegen.

Deze grafstenen zouden al lang geleden worden afgevoerd, maar het is hier nooit van gekomen daar ze ook niet in de weg lagen.

Nu er vergunning was afgegeven voor de bouw van de tuinloods moesten wij uiteraard ook deze stenen afvoeren.

Daar er intern geen interesse was en de pastoors al een nieuw monument hebben zijn de stenen vernietigd.

De monumentale waarde was ons niet bekend, ook niet bij de architect en ook niet bij de vergunningverlener denk ik ?

Betreffende hekwerk

Er is geen hekwerk geplaatst waar vergunning voor nodig is.

Het nu bestaande hekwerk (toegang begraafplaats) staat er al levenslang.

Alleen is het tijdens de bouw van de tuinloods even verwijderd en opgeknapt.

Het staat nagenoeg weer op dezelfde plek.

Geen probleem lijk mij.

Groeten,

5.1.2e

Pastorsgraven

Een punt dat ik graag met jullie wil bespreken is dat we geconstateerd hebben dat er op de plaats van de nieuwgebouwde tuinschuur voorheen zeven pastorsgraven aanwezig waren. Deze graven maakten deel uit van de het gemeentelijk monument, zie de omschrijving in de bijlage. Graag ontvangen we een verklaring wat er met deze pastorsgraven gebeurd is.

Overige aanpassingen

Ook hebben we geconstateerd dat er een hekwerk geplaatst is op de begraafplaats (aan de achterzijde van de kerk). Graag zouden we een overzicht willen krijgen welke werkzaamheden er nog meer uitgevoerd zijn of nog uitgevoerd worden. Voor deze aanpassingen is zover wij nu kunnen beoordelen waarschijnlijk ook een vergunning noodzakelijk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

 Gemeente
Houten

Medewerker toezicht en handhaving / Regisseur

Postbus 30, 3990 DA Houten | **Bezoekadres** Onderdoor 25

t 5.1.2e | m 5.1.2e

i www.houten.nl

Vind ons    
op [facebook](https://www.facebook.com/houten) [twitter](https://twitter.com/houten) [instagram](https://www.instagram.com/houten) [linkedin](https://www.linkedin.com/company/houten)

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2